

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Assistans till polisens tekniker.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

OBJEKTET

Objektet är en flerbostadsbyggnad i tre våningar. Den aktuella lgh består av två rum och kök och ligger på tredje våningen. Brandbelastningen var normal vid undersökningen.

HÄNDELSEN

Grannar till den drabbade hörde en pipande brandvarnare och kände brandrök i trapphuset. De lokaliserade den drabbade lgh och väckte innehavaren med dörrbankningar och rop. Han vaknade och lyckades ta sig ut utan att skadas allvarligt. Man stängde in branden i avvaktan på Rtj. De trängde in och släckte branden i startutrymmet.

UNDERSÖKNING

Sängkläder har kommit i kontakt med en på sänggaveln monterad spotlight varvid en mindre brand startat i sängkläder, madrass och säng. Innehavaren låg i sängen när branden startade och väcktes av alltså uppmärksamma grannar.

SPRIDNINGSRISK

Risk för spridning till i första hand resten av den drabbade lgh och sedan till resten av byggnaden förelåg.

SLUTSATSER

Den på sänggaveln monterade spotlighten orsakade branden. Branden stängdes in och höll sig därför begränsad till dess Rtj kunde ingripa.

ERFARENHETER

Brandvarnare kan som i detta fall vara avgörande för utgången av ett brandtillbud. Goda grannar kan också vara till god hjälp.