

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten i X-stad.

OBJEKTET

Objektet är en flerbostadsbyggnad i sju våningar. Brandlgh ligger på vån två och består av ett rum o kök, normalt möblerad.

HÄNDELSEN

Lgh-innehavaren hade gått hemifrån vid 9:30-tiden. Han märkte då inget onormalt. Fem timmar senare uppmärksammade grannar en tjutande brandvarnare och larmade Rtj. Rtj:s rökdykare bröt sig in i lgh. Den var då rökfylld och något brann på spisen i köket. Rökdykarna släckte branden med vatten. Branden hade liten omfattning när den upptäcktes.

UNDERSÖKNINGEN

En plastsäck fylld med kläder hade placerats på lgh spis innan lgh-innehavaren lämnade lgh vid 9:30-tiden. Han uppmärksammade uppenbarligen inte att en av plattorna, den högra innersta, var påslagen på effektläge ett, alltså den lägsta nivån. Torrdestillering har under de följande fem timmarna uppstått i plastsäcken och dess innehåll. Vid 14:30-tiden antändes säcken och rökutvecklingen tilltog. Brandvarnaren löste då ut varvid grannar reagerade och larmade Rtj.

SPRIDNINGSRISK

Om branden fått utvecklas fritt hade en fullt utvecklade lägenhetsbrand blivit följden. Risk för spridning till andra delar av byggnaden fanns.

SLUTSATSER

Branden har orsakats av att en tvättsäck placerats på en elektrisk spis där en av plattorna varit påslagen, visserligen på lägsta effekt, men ändå påslagen.

ERFARENHETER

En spis är sällan eller aldrig en lämplig förvaringsplats för brännbart material. Risken för misstag är för stor. Förekomsten av brandvarnaren har än en gång visat sitt värde. Den har här sparat stora värden.