

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Misstanke om anlagd brand.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell brandutredare, räddningstjänsten i X-stad.

## **OBJEKTET**

Objektet är en 1700-talsbyggnad i stockvirke fn använd som tidningsredaktion. 4 x 8 meter, vid ena gaveln sammanbyggd med en liknande byggnad. Den innehåller ett litet kök, ett badrum samt ett större utrymme där redaktionen varit lokaliserad. Tre stora lanterniner/takfönster finns monterade.

## **HÄNDELSEN**

Siste man lämnade byggnaden ca 17:15. Branden startade någon gång mellan 17:15 och 19:15. Förmodligen närmare 17 än 19. Larmet nådde Rtj 19:19. Rtj koncentrerade sig inledningsvis på yttre begränsning. Lanterninerna hade gått sönder varvid rökventilering skett automatiskt. När vattenförsörjningen var tryggad genomfördes rökdykarinsats med åtföljande inre släckning.

## **UNDERSÖKNING**

Undersökningen genomfördes två dagar efter branden. Polisens tekniker hade valt samma dag och hade just blivit klara när jag anlände. De hade gjort grovjobbet med friläggning varför min uppgift blev lindrig. Bara lite gräva. Det framgår tydligt var i byggnaden branden startat. Primärbrandplatsen är ca en m<sup>2</sup>. Således mkt begränsad. Trots detta är brandbilden diffus. Huvudhypotesen är att branden startat i en kaffebryggare. Anledning: Förhör med innehavaren visat att man använt en udda metod för att utröna när det var dags att stänga av bryggaren. Man väntade till dess det började lukta vidbränt kaffe. Vidare låg den förbrända bryggaren underst i brandresterna i omedelbar närhet av en ca fem dm<sup>2</sup> stor genombränning i det 30 mm tjocka trägolvet. Jag grävde vidare i anslutning till primärbrandplatsen men kunde inte finna något som var troligare än bryggaren som tänd anledning. Jag hittade det eluttag som bryggaren varit ansluten till. Inga överslagsskador där.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisken var överhängande.

## **SLUTSATSER**

Orsak oklar! Möjligen kaffebryggare. Ev skarvkabel! Branden är troligen inte anlagd.

## **ERFARENHETER**

Gamla kaffebryggare kan vara farliga.

## **FÖRSLAG**

Byt bryggare ofta och styr den via timer.