

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i tvättstuga.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Ola Käll, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Fastigheten är ett flerfamiljshus med 5 våningar, där tvättstugan är inrymd i bottenvåningen (markplan).

HÄNDELSEN

En person har lagt in kläder i torktumlaren, innan han gjort detta har han rengjort luddfiltret. Torktumlaren går i c:a 50 minuter. Den person som skall ha tvättstugan kl 16.10 upptäcker att det är rökfyllt i tvättstugan och larmar via 112. Räddningstjänsten larmas kl 16.10 och åker med sju man. Vid framkomsten brinner det i kläderna i tumlaren. Branden släcks och tvättstugan rökventileras. Bostadsbolagets jour kommer och tar över händelsen.

UNDERSÖKNINGEN

Någon demontering av tumlaren görs ej utan det kan konstateras att plasten runt fläkten har smält. Mannen som äger tvätten uppger att han endast torkat ”vanliga” kläder. Ej några städtrasor m.m.

SLUTSATS

Vid torktumlarbränder är det ganska vanligt att tvättgodset består av trasor o.dyl. från någon form av rengöring och där trasorna varit oljeinblandade. Sedan när tumlaren torkat klart så har tvättgodset självantänt i tumlaren. I detta fall har tvättgodset antänt under pågående tumling och det kan, med stor sannolikhet, antas att något fel uppstått i den elektriska utrustningen i torktumlaren.

SPRIDNINGSRISK

Ingen spridningsrisk förelåg.