

Fullt utbruten brand i containern när räddningsstyrkan från station X anlände klockan 06.05. Ett par minuter senare inkommer det automatiska brandlarmet, då har brandgaserna letat sig in i X:s lokaler. Det var således ytterligt nära att branden spridit sig in i byggnaden.

Vad som också är ytterligt anmärkningsvärt är placeringen av den ”bränslefyllda” containern, en rent utmanande och farlig uppställning. Än mer anmärkningsvärt att samma brandskadade container, nu fylld med nytt brännbart material, står kvar på exakt samma plats onsdagen den xx-xx-xx! Snacka om att inte lära sig av egna misstag!

Samma natt, klockan 03.22, brinner det i en container ett hundratal meter från X. På Y brinner det en container vilken står placerad intill byggbaracker. Även här är spridningsrisken överhängande, lågorna från det brinnande innehållet slår upp mot träbarackerna. Man meddelar företaget X som lovar att transportera bort containern. Det är således synnerligen riskfyllt att placera containers intill husfasader o dyl. Och som sagt, de självantänder inte mitt i natten, presumtiva brandanläggare är tyvärr ingen bristvara. Containern bör naturligtvis omgående flyttas från platsen!