

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Branden var anlagd och hade med lite högre kompetens hos brandanläggarna kunnat bli dramatisk.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är en i ett plan men flera byggnader uppdelad grundskola. Den har vid flera tillfällen tidigare drabbats av brandanläggelse. Den ligger lite avsides varför ungdomsgång kan husera tämligen fritt i skolans omgivning.

HÄNDELSEN

Tidningar har stoppats in i ett ventilationshål i fasaden och därefter antänts. Automatlarmet löste ut och X-by deltid varpå plats inom sex minuter. Då återstod endast glödande rester av tidningarna samt en hel del rök inne i den korridor där anläggningsförsöket gjordes.

UNDERSÖKNING

Som sagt, lite högre kompetens hos brandanläggarna hade kunnat göra det hela betydligt mer dramatiskt. Väggen innanför anläggningsplatsen var utförd i klassade material varför någon brandspridning aldrig uppstod.

SPRIDNINGSRISK

Förelåg inte.

SLUTSATSER

Branden är anlagd, dock på sådant sätt att någon större fara aldrig uppstod. Att fara inte uppstod bedömer jag dock som en slump. Anläggarna har inte haft en susning om vad som skulle hända. Lyckliga omständigheter snarare än något annat gjorde branden harmlös.

ERFARENHETER

Skolan har som sagt tidigare vid ett flertal tillfällen utsatts för brandanläggningsförsök. Detta faktum borde ge antydningar om att ytterligare preventionsåtgärder måste till.

FÖRSLAG

Bättre utomhusbelysning, tätare väktarrondering, tilltätning av fasaden så att enkla trix inte räcker...