

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Från början fanns misstanke om anläggelse.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten i X-stad.

## **OBJEKTET**

Objektet var en en och en halvplansvilla av äldre snitt, ca 80 m<sup>2</sup> i bottenyta.

## **HÄNDELSEN**

Far i huset åkte enligt egen uppgift hemifrån vid sjutaget på morgonen. Han har garanterat stängt av spisen! Han körde barnen till förskolan och åkte därefter till sitt jobb. En granne som upptäckt rök från huset larmade rtj ett par timmar senare. Rtj anlände fem minuter efter larm och inledde omedelbart släckinsats. Byggnaden är full av rök och köket brinner. Man släcker efter lite möda av köket men blir ändå inte av med rökalsstringen. Rök väller ut från dolda slitsar och utrymmen, vilka visar sig vara väldigt svåra att förstå och lokalisera. Många rökdykartimmar senare är branden släckt men skadan väldigt omfattande.

## **UNDERSÖKNING**

Undersökningen visar kraftig brandpåverkan på väggen bakom och över spisen inre, högra platta. Spisvredens läge visar också att den plattan varit tillslagen. Brandskadorna indikerar att branden pågått längst tid i området runt spisen. Ingenting tyder på att något annat än en torrkokning orsakat branden.

## **SPRIDNINGSRISK**

Någon spridningsrisk till angränsande byggnader förelåg inte.

## **SLUTSATSER**

Brådska i morgonrusningen med barn till dagis osv gjorde att spisen glömdes bort. Felaktig försäkringsbild, två hemförsäkringar men ingen villaförsäkring, gjorde att familjen numera har mer skulder än tillgångar. Något uppsåt kan inte skönjas varför branden får skrivas på slarvkontot.

## **FÖRSLAG**

Alla spisar borde förses med timer! Många onödiga bränder skulle då undvikas. De olägenheter som uppstår i samband med långkok är överkomliga.