

När räddningsstyrkan anländer, 20.37, finner man en krossad glasruta på en av entrédörrarna. Ett järnrör påträffas på platsen, sannolikt verktyget som kom till användning. Röken hade däremot redan bortvädrats, rester av pyroteknisk produkt s.k. smällare hittades. Brandlarmet hade registrerat den utvecklade röken, detektorn satt någon meter från den aktuella dörren. Utryckningen lämnade över bevakningen till vaktbolaget X i avvaktan på polisens ankomst. Det är ju ingen tvekan om att skolan behöver ha både brand- och inbrottslarm.