

Sopkärlet stod placerat under skärmtaket intill fasaden. I stort sett hade innehållet brunnit upp när räddningstjänsten anlände. När räddningsstyrkan kom till platsen, klockan 18.39, återstod endast en smärre glödhög i plåtsopkärlet. Med tanke på vad som hände några timmar senare, klockan 02.06 på en annan skola, så är jag inte helt övertygad om att denna brand är en olyckshändelse, d.v.s. en cigarettfimp eller dylikt. Det mesta talar för att även denna brand är uppsåtligt anlagd. Även intill denna skolentré fanns de "brandbenägna" gummimattorna, dessbättre sattes inte dessa i brand vid detta tillfället. Här under entréns skärmtak stod det brinnande sopkärlet. De aktuella gummimattorna bör, efter vad vi vet i dag, på något sätt göras svåra att lossa från underlaget. De är lätta att rulla ihop, sedan placera framför en fasad eller entrédörr, och därefter antända. Det viktigaste förebyggande skyddet, när det gäller dessa skolbränder, är att eliminera allt löst brännbart material kring byggnaden. Sopkärl måste placeras på ett sådant sätt att de inte kan användas som "spontanbränsle". Större sopbehållare skall hållas låsta så att inga obehöriga kan skaffa sig "tändmedel" från dem. Några grundläggande råd som gäller i stort sett alla skolor!