

Larm inkom från en hyresgäst, våningen ovanför salongen. Det luktade torrkokning, men varifrån kom röken? Man spanade in genom salongens skyltfönster, men man såg inget ovanligt. Efter ett frenetiskt sökande i fastigheten var man nästan på väg att återvända till stationen. Det kunde ju vara en hyresgäst som torrkokat men som inte ville ge sig till känna. Rökluften i den aktuella lägenheten tilltog dock, varför man beslöt göra en ytterligare kontroll. Med hjälp av en kraftig strålkastare okulärbesiktigade man salongen via dess skyltfönster, och ser man på, nog syntes där en tunn dimlik rökridå. En lässmed kallades till platsen och denne anlände med raketfart. Under lässmedens bearbetning av entrédörren lystes plötsligt salongens pentrydel upp. Kraftiga lågor annonserade om att läget nu var "skarpt". Lässmeden fick flytta på sig och entrédörrens glasruta krossades, räddas vad som räddas kan! På en spisplatta hade kakor och papper antänts, pappersrullen som antändes hade förmodligen suttit fast på väggen ovanför spisplattan. Det handlade om ett ytterligt långsamt uppvärmningsförlopp, el-plattan var påslagen i sitt lägsta (1:an) läge. Här handlade det om en hel del timmar. På sätt och vis var det ju tur att hyresgästen ovanför salongen varseblev det hela innan branden blev ett faktum. Att röken trängde upp till lägenheten är ändå inte tillfredsställande, här föreligger uppenbarligen något fel, antingen i ventilationssystemet eller också i brandsektioneringen mellan våningsplanen. Brandskadorna inskränkte sig, förutom eventuellt rökskadat material i salongen, till prylarna på el-plattan och en bränd vägg.