

När räddningsstyrkan kom till fastigheten, klockan 16.40, brinner det i kraftigt i två plastkärll vilka står placerade direkt mot fasaden. Lägenhetsfönstret rakt ovanför kärlden har värmespruckit, samtidigt som källarfönstret helt värmesprängt och brandgaser har fyllt källarutrymmet. Det är ytterligt nära att branden tränger in till bostadslägenheten. Man torde lugnt kunna konstatera att sopbehållarnas placering inte är de bästa, rent av utmanande i vår stygga värld! Enligt hyresgäster i fastigheten hade tre ynglingar hastigt lämnat platsen när branden bröt ut. Jag pratade med ett flertal hyresgäster, samtliga var väldigt oroade över sopbehållarnas placering. Räddningsledaren pratade med fastighetsägaren om vikten av att flytta sopbehållarna från fasaden. Denne lovade då att kontakta fastighetsskötaren om en omedelbar flyttning av dessa. Den flytten var dock inte speciellt omedelbar, vid mitt besök nästa dags eftermiddag stod kärlden kvar. Åter måste vi citera den vise kinesen: "En vis man lär av andras misstag, en dåre av sina egna"! Hur man skall klassa detta hade inte samme kines några ord för! Vi får hoppas att fastighetsskötaren inte vilar för länge på hanen...

