

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstänkt vårdslöshet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Enplansvilla ca 100 m² uppförd i trä.

HÄNDELSEN

Fastighetsägaren sysslade med färgborttagning från byggnadens fasad. Till sin hjälp använde han skrapa och en gasolbrännare. Metoden fungerade bra till dess en spricka i panelen uppenbarade sig. Diffusionspappen bakom panelen tog eld och spred sig. Fastighetsägaren fanns inte på plats men en granne såg rök från väggen. Han larmade och varslade ägaren och tillsammans lyckades de släcka branden innan Rtj anlände. Rtj tog loss delar av fasaden för kontroll.

UNDERSÖKNINGEN

Ingenting tyder på att händelseförloppet skulle vara annorlunda än det beskrivna. Fastighetsägaren fick information om hetarbetsreglerna. Pga att jobbet inte utförts fackmannamässigt skulle en hemställan om ersättning från försäkringsbolaget obönhörligen resultera i förhöjd självrisk.

SPRIDNINGSRISK

Risk för spridning till annans egendom förelåg inte.

SLUTSATSER

Gasolbrännare för färgborttagning när underlaget är träpanel förefaller mindre genomtänkt.

FÖRSLAG

Använd en säkrare metod i fortsättningen.

