

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten larmades till villabrand. Vid framkomsten brann det i tvättstugan och ägaren försökte släcka, i samband med detta försök inandades han mycket rök och fördes till sjukhus med ambulans. Rökdykare sattes in och branden slogs snabbt ner. Rivning av innerväggar och innertak för att kontrollera att ingen spridning skett. Fläkt sattes in för ventilation av fastigheten.

UNDERSÖKNINGEN

Fastighetsägaren hade varit inlagd på sjukhus under 2 månader och hade dagarna innan branden blivit utskriven. Han tyckte att han hörde att tvättmaskinen startade men tänkte inte mer på detta, han hade ju inte startat denna. Maskinen var ansluten till vägguttag, och troligen har något inträffat med maskinens programverk svårt att klart uttala sig om detta då endast trumman och plåten runt maskinen finns kvar. Maskinen var av märke X (identifierat märke), modell X kunde inte finna något tillverkningsnummer, maskinen var ca 5 år gammal.