

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i tvättstuga.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Christer Onegård, brandförsvaret. Fastighetens elektriker.

## **BYGGNADEN**

Byggnaden är i ett plan innehållande kylrum, styckrum, kontor och personalutrymmen.

## **AKTUELL LOKAL**

Tvättstugan är på ca 16 kvm och innehåller tvättmaskin och torktumlare.

## **HÄNDELSEN**

På morgonen ca 04.00 anländer den första styckaren till arbetet och känner röklukt. Lokaliserar vart ifrån röken kommer, känner på dörren att den är varm och hämtar en vattenslang. Öppnar dörren och släcker branden som visar sig vara av mindre karaktär.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Till höger innanför dörren står två plastsäckar med tvättade bomullsvantar, vid sidan en plasthink med knivar. Strömbrytaren sitter till höger innanför dörren och är nersmält. Snett ovanför i taket sitter en lysrörsarmatur. Vi kan ganska snabbt utesluta strömbrytaren som orsak. Däremot lysrörsarmaturen har med största sannolikhet orsakat branden som har startat vid kopplingspunkten. Kåpan på armaturen faller ner på golvet intill säckarna med bomullsvantarna och smält plast droppar från armaturen och antänder kåpan och vantarna. På golvet syns tydligt var kåpan har hamnat.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning har förelegat.

## **SLUTSATSER**

Elrelaterad brand.

## **ERFARENHETER**

Vikten av stängd dörr. Utbildad och vaken personal.

## **ÅTGÄRDER**

Kopia till försäkringsbolaget.