

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i fritidsbåt den xx-xx-xx.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

## **HÄNDELSEN**

Fredagen den xx-xx-xx kl 12:50 inkom larm till räddningstjänsten om en brand i en fritidsbåt. Två bilar utgick från stationen. Vid räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen kl 12:54 rök det ifrån båten och kapellet brinner två rökdykare gick ombord på båten och släckte snabbt branden var efter dom stängde bensinkranen och vred om tändningsnyckeln då denna var i påslaget läge.

## **OBJEKTET**

En ca.20 fots trä snipa som låg förtöjd vid brygga.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden har börjat under motorn och spridigt sig in under durken och en bit upp på ett skåp och där efter antänt kapellet. Båtägaren hade problem när han skulle starta båten. Han tog bort motorhuven och luftfiltret var efter han hällde bensin i förgasaren (han gav motorn en såkallad sup) och då spillde han en del bensin som rann ner under motorn när han försökte starta motorn antändes bensinen. Han tog en två kg pulversläckare som fans ombord och skulle försöka släcka branden men när han drog ut sprinten föll utlösningshandtaget bort på grund av att fästet hade rostat bort när han insåg att han inte kunde göra något själv ringde han SOS och larmade räddningstjänsten

## **BRANDORSAK**

Utspilld bensin i samband med startförsök.

## **SPRIDNINGSRISK**

Om räddningstjänsten inte släckt branden hade risk för spridning till båten om babord varit stor.

## **ÖVRIGT**

Hade brandsläckaren fungerat hade han själv kunnat släckt branden.