

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i kinarestaurang.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson samma dag som branden kl. 10.30 tillsammans med polisens tekniker.

HÄNDELSEN

Måndagen den xx-xx-xx kl. 06.57, larmades station A och B till en brand i en kinarestaurang. Vid brandkårens framkomst visade det sig, att det brann innanför entrédörren till restaurangen. Branden släcktes snabbt av brandkårens rökdykare, varpå restaurangen ventilerades från brandgaser. Brandskador innanför dörrarna, samt rök och sotskador i övriga restaurangen. Inga personer skadades.

UNDERSÖKNINGEN

Branden har troligtvis uppstått på grund av att någon hållt brandfarlig vätska antingen i ett litet fönster ovan entrédörren, eller att man hållt brandfarlig vätska utanför och att vätskan sedan runnit in under dörren i lokalen genom glipor under dörren. Dörren bestod av plåtar på båda sidor nedanför glasrutan. Trämaterialet innanför plåtarna i ena kanten på undersida dörr var bortbrunnet. Det var även hårt kolat på karm och dörr i ovansida strax under det lilla fönstret upptill, vilket gör att man till en början kunde misstänka elfel av något slag. Vid närmare undersökning och samtal med ägaren framkom, att det inte funnits några elledningar eller kontakter i den delen av lokalen. Efter samtal från ägaren till en videobutik bredvid restaurangen, framkom att någon nertill på hans ytterdörr hållt ut brandfarlig vätska och riggat med tändstickor runt en cigarett. Stickorna var fast runt ciggen med hjälp av gummiband. Ovanpå ciggen hade det placerats ut pappersbitar. Cigaretten hade självslocknat och därför utbröt ingen brand i videobutiken. Man kan ha gjort samma försök och lyckats bättre med restaurangen. Det gick inte att finna rester efter uppläggningsen och om den lyckats så återstod troligtvis endast ett filter från cigaretten. Försäkringsbedrägeri kan uteslutas, då restaurangen ej var försäkrad.