

OBJEKTET

X-skolan är en äldre skola (0-6 år) som ligger i ett samhälle ca. 5 km. utanför tätorten. Skolan är en trevåningsbyggnad med tillhörande uppehållsrum samt förråd. Skolan ligger utmed genomfartsleden i samhället.

HÄNDELSEN

På lördagskvällen den xx-xx-xx passerade en bilist skolan och upptäckte att det sken konstigt i byggnaden som ligger på skolgården och innefattar uppehållsrum samt förråd. Bilisten åkte in på skolgården och upptäckte att det brann i uppehållsrummet. Mannen beger sig till en granne till skolan som har en brandsläckare hemma (pulver) och dämpar ner branden genom ett hål där branden brunnit igenom. Han larmar genast rä-tjänsten som är på plats ca. 7 min efter larm. Rä-tjänsten släcker med vatten i området runt fönstret där det sitter ett el-element på insidan. Uppehållsrummet var låst när rä-tjänsten kom till platsen.

UNDERSÖKNINGEN

När jag kom till platsen på måndag morgon så har tyvärr vaktmästaren lämpat bort resterna av materialet för att inte barnen skall skada sig på detta. Jag beger mig till sopstationen där resterna ligger och kan pussla ihop detta, som gör att jag kan säkerställa exakt startplats. På insidan under fönstret satt det ett oljefyllt el-element som var anslutet till nätet. Elementet var på men termostaten stod endast på ca. 7 grader. Polispatrullen som var på plats på lördagskvällen spärrade ej av brandplatsen eftersom man inte befarade anlagd brand.

BRANDORSAK

Branden har startat i kontaktdosan som förser elementet med ström.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Ett snabbt och rådigt ingripande av privatperson gjorde att byggnaden fick begränsade skador, då detta objekt ej har brandlarm. Skolbränder är ju oftast anlagda och på detta vis kan man lägga dessa misstankar åt sidan, eftersom det är lättare att fastställa brandorsak nu än om byggnaden var nedbrunnen.

UNDERLAG

Samtal med rä-ledare, fotodokumentation samt besök på brandplatsen.