

## HÄNDELSEN

Räddningstjänsten larmades klockan 08:34:43. Vid framkomsten klockan 08:43:48 konstaterades att klubbstugan var helt övertänd. Släckning från marken påbörjades. Klockan 08:49:00 begärdes tankbil från X-stad för att säkra vattentillgången denna resurs var framme på brandplatsen klockan 09:08:26. Chef i beredskap kom till platsen och kontaktade försäkringsbolag via SOSAB.

## UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades dagen efter klockan 11:00. På platsen finns en klubbstuga med hårda brandskador på södra gaveln, även en altan som finns på denna vägg är helt uppbränd. Östra sidan uppvisar höga brandskador, likaså norra gaveln. På den västra sidan av huset syns endast små brandskador på utsidan. Går man in i huset kan man konstatera att det verkar ha brunnit mest på krypvinden innertaket har rasat ner och takstolar är avbrända. I köksdelen som vätter mot söder finns stora brandskador såväl låga som höga. I norra delen av fastigheten finns en braskamin, denna har dock ej orsakat branden. Vid köket satt en elcentral, denna är nu nästan helt bortbränd. Inkommande ström kommer i en ledning inuti den södra gaveln. Verkar som om en överledning har skett i denna kabel före elcentralen och antänt väggen, branden har sedan spritt sig via takfot till krypvinden.

## SPRIDNINGSRISKER

Ingen spridning utanför den egna fastigheten.



*I anslutning till köksdelen fanns delar kvar av elcentralen.*