

Åter en anlagd brand på X-skolan, söndagen den xx-xx-xx, klockan 18.09.

Elden från sopkärnen hade fått ett ordentligt fäste friggebodens fasad när räddningsstyrkan kom till skolområdet, klockan 18.17.

Friggeboden står på behörigt avstånd från skolbyggnaderna varför dessa aldrig var hotade av branden. För andra gången på kort tid anläggs åter en brand på X-skolan. Förra gången, den yy-yy-yy klockan 03.48, anlades

branden mot skolfasaden, omedelbart utanför slöjdl lokalen. Den gången var branden på väg in i lokalen, dessutom hotades då också ett par gasflaskor vilka stod i ett skåp direkt mot den brinnande fasaden. Förmodligen använde sig gärningsmännen även då av bränsle från en sopbehållare. Löst stående sopkärl bör således inte få förekomma på skolområdet, det är att utmana ödet. Nästa gång, för det är tyvärr alldeles uppenbart att detta inte var räddningstjänstens sista insats på skolan, kanske inte skadorna blir lika överkomliga.

Lördagen den yy-yy-yy klockan 03.48 anläggs branden mot skolfasaden, och innanför den ligger slöjdsalen rik på bränsle. Vid det tillfället anmärktes också i insatsrapporten att dörren till slöjdsalen saknade varselskylt om gasflaskorna. Dessutom noterade man att nödutgångsdörren var blockerad av ett virkesupplag. Jag beslöt mig naturligtvis för att kontrollera den aktuella nödutgången. Hade man åtgärdat anmärkningarna? Virket på golvet var borta. Fast helt OK var det väl inte, men som en vis kines uttryckte det; Det är de små stegens väg mot förbättring som betyder något, ett stort kliv och du riskerar att snubbla.....