

Brand i förråd på X-skolan, X-gatan, tisdagen den xx-xx-xx klockan 20.18.

När utryckningsstyrkan anländer, klockan 20.26, tränger det brandrök ut från förrådsbyggnaden. Förrådsdörrens hänglås klipps upp, och branden kan snabbt lokaliseras till en trähylla där en säck med barkmull brinner. Några brandgaser hann aldrig tränga in till huvudbyggnadens lokaler. Om branden fått fäste i övrigt brännbart material i förrådet hade risken för spridning till innanför liggande lokaler förelegat. Tre glasade fönsterpartier fanns mellan förrådet och skolbyggnaden. Branden varpå den nedersta förrådshyllan i en säck med barkmull. Det fanns en del möjligheter för en brand att sprida sig in i skolbyggnaden, tre fönster och en väggventil. Två av fönstren har trådarmerat glas. Trots trådarmering, fönstren bör sättas igen!

Om branden anlagts har detta skett utifrån genom att någon stoppat in något brinnande mellan förrådets plåtvägg och tegelväggen. Enligt uppgift var den brinnande säcken på hyllan fylld med barkmull. Kan vi helt utesluta annan brandorsak än anlagd? Brandplatsen ser nästan "för beskedlig ut" för att vara anlagd. Kan vi helt utesluta självantändning? Det låter som en helgarderat tips; 1 X 2! Det är inte första gången som skolan drabbas av en brand, för något år sedan anlades branden i ett samlingsrum i källaren. Då krossade gärningsmännen först en fönsterruta, varifrån branden anlades.