

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om mordbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är en flerbostadsbyggnad utförd i sju våningar.

HÄNDELSEN

Lgh-innehavaren gick hemifrån utan att släcka adventsstaken. Några timmar senare hade ett av ljusen brunnit ner till den vitmossa som prydde staken. Mossan tog eld och fick de längre kvarvarande ljusen att vika sig ut på bordsskivan viken tog eld. Brandvarnaren larmade uppmärksamma grannar som i sin tur larmade räddningstjänsten. Efter inbrytning, släckning och vädring lämnades lgh över till fastighetsägarens representant.

UNDERSÖKNINGEN

Ingenting tyder på att något annat än det beskrivna förloppet ligger för handen.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridningsrisken var uppenbar. Annans egendom var i fara.

SLUTSATSER

Ett eller flera levande ljus har orsakat branden. Brandvarnaren och uppmärksamma grannar gjorde resultatet hanterbart.

ERFARENHETER

Rutiner runt ljuseldande ska upprättas och följas. Man kan aldrig lita på minnet.