

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Misstanke om anlagd brand.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

## **OBJEKTET**

Objektet var en enplansbyggnad om ca 40 m<sup>2</sup>. Den användes uteslutande som sommarstuga med undantag av vissa helger på annan tid.

## **HÄNDELSEN**

Stugägaren hade varit i stugan en helg på vintern och då eldat i den öppna spisen. Stugägaren påstår att han vid avresa dagen innan branden burit ut askhinken med sitt innehåll. Någon hink fanns dock inte för påseende. De tecken som fanns runt den öppna spisen tyder på att branden startat till vänster- och omedelbart framför den öppna spisen. Den har spridit sig i golvet för att därefter ta sig vidare till en byrå och väggen till vänster om spisen. Branden släcktes av Rtj innan totalskada uppstått. Skadorna var dock av den omfattningen att rivning av den gamla och uppbyggnad av en ny stuga blev nödvändig.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökning av den öppna spisen tydde inte på sprickor eller andra brister. Ingenting tyder på annan orsak än att askhinken trots innehavarens bedyranden glömts kvar inne i byggnaden och glöden i hinken efter lång tid, minst 12 timmar, spridit sig från hinken till golvet under hinken och därifrån vidare till andra brännbara material i initialbranden närhet. I golvet har en glödbland smugit sig fram och när mera lodräta brännbara komponenter kom i vägen övergått till en brand med lågor. Detta efter förhållandevis lång tid.

## **SPRIDNINGSRISK**

Ingen spridningsrisk till annans egendom har förelegat. Rökspridning endast till det fria.

## **SLUTSATSER**

En kvarglömd askhink i plast innehållande glöd har glömts kvar på golvet framför den öppna spisen. Den har orsakat branden.

## **ERFARENHETER**

Askhinkar ska vara utförda i plåt.