

Barns lek med eld orsakade brand på förskolan på X-gatan, tisdagen den xx-xx-xx klockan 13.47. Larmet inkommer via telefon och gäller en undersökning efter en brand som släckts av förskolepersonalen. När räddningsstyrkan kommer till platsen, klockan 13.45, är branden i förrådsutrymmet släckt, endast röklukten kvarstår. Förskolans lokaler saknar automatiskt brandlarm, däremot är byggnaden försedd med inbrottslarm i form av rörelsedetektorer. Branden hade anlagts i några lådor vilka innehöll julpyssel. Personalen kände röklukt, lokaliserade snabbt branden och kunde med hjälp av befintlig handbrandsläckare få bukt med elden. Man gissade att någon av barnen hade tänt med tändstickor. Vid min brandplatsundersökning syntes bara en mindre brandskada på rörisoleringen i förrådet. Genom den tidiga varseblivningen och den omedelbara släckinsatsen kunde skadorna begränsas. Dörren till förrådsutrymmet var försedd med ett barnsäkert handtag, ca 180 cm ovanför golvet, detta har tydligen inte varit i låst läge. Efter branden pratade personalen med samtliga barn om händelsen. Även föräldrarna skulle informeras om vad som skett. Men helt klart bör förskolan förses med ett brandlarm, åtminstone ett internt så att personalen snabbt får en indikering. Det är inte säkert att man har lyckan att upptäcka ytterligare en brand i ett hanterbart skede!