

Anlagd brand i omklädningsrum i X-skolans sporthall, måndagen den xx-xx-xx. Automatiskt brandlarm från sporthallen inkom klockan 18.22. När räddningspersonalen anlände till skolan, klockan 18.28, möttes man av en lärare som hade stängt av larmet. Han visade vilken byggnad det var, men visste inte om att det verkligen hade brunnit där!

En idrottsledare som befann sig i sporthallen hade känt röklukt, när han kontrollerade fann han att det brann i omklädningsrummet. På en klädställning hade en väska antänts, branden från denna hade också spridit sig till klädesplagg som hängde intill. Ledaren bar ut det som brann till det intilliggande duschrummet, där det släcktes under duschen.

Räddningsstyrkan kunde konstatera att branden var släckt, varpå man rökventilerade utrymmet och lämpade ut brandresterna.

Utryckningen registrerade också att det låg ett par avbrända tändstickor på brandplatsen, vilket ger en klar fingervisning om att branden är anlagd. Tack vare ledarens snabba insats blev det inga synliga brandskador efteråt. Ur insatsrapporten under rubriken Spridning: "Fara för brand- och rökspridning till annan brandcell. Fara för människors liv och hälsa genom giftig brandrök." Nu registrerades sannolikt branden av personen innan larmet utlöste, om inte så rörde det sig bara om en mycket kort tidsrymd innan rökdetektorn hade reagerat. Automatlarmet är med andra ord en absolut nödvändighet!