

Brand i entréhall i bostadsfastighet på X-gatan, onsdagen den xx-xx-xx klockan 22.05. I fastigheten har samtliga entréhallar en artificiell blomsterdekoration som till stor del är uppbyggt med frigolitmaterial.

När räddningsstyrkan anländer, klockan 22.14, brinner det i entréhallen under en kraftig rökutveckling. Branden kan snabbt släckas, medan däremot brandgasspridningen blir mer problematisk då rökluckan ej kan manövreras från entrén. Via maskinstegen kan två man ta sig upp på taket och öppna rökluckan utifrån. Trots rökspridningen till trapphuset har ingen rök trängt in i lägenheterna. Även hisschaktet fylls med rök och sot från den brinnande frigoliten. Frigoliten är lätt att tända och ger dessutom en förödande rök- och sotspridning. Sekundärskadorna blir oftast värre än själva branden. Entréhallen blev svårt nedsotad och samtliga glasrutor spräcktes. Viss mängd rök trängde också upp i trapphuset, sannolikt skadades dock hisschaktet värre och behöver rengöras samt besiktigas. Att branden är anlagd tycker jag verkar uppenbart, antingen av våda eller uppsåtligen. Med tanke på den relativt lilla brandhärden så blev brandskadorna omfattande. En ansvarig från bostadsrättsföreningen, som jag talade med på brandplatsen, uppgav att nu skulle samtliga trapphallsdekorationer tas bort. I varje fall bör dekorationerna bytas ut mot obrännbara dito. Tack vare en stängd och relativt tät branddörr mot trapphuset blev sekundärskadorna här hanterbara. Värre gick det sannolikt för hisschaktet, vars dörr erfarenhetsmässigt lättare släpper genom rök och sot.

