

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i källare.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Fredagen den xx-xx-xx kl. 02.01 larmades station A, station B och vakthavande brandingenjör till en källarbrand på X-gatan. Vid framkomst visade det sig att det rök kraftigt från källarplanet. Angrepp gjordes från två trapphus samtidigt. Källaren bestod av långa och vinklade gångar, som var kraftigt rökfyllda. Det tog därför tid att lokalisera brandhärden. När man väl fann den visade det sig att det brann i sex stycken källarförråd. Branden släcktes därefter av brandkårens rökdykare och brandventilation påbörjades. Trapphusens rökluckor fungerade inte. Det är tyvärr påfallande ofta att vi råkar ut för icke fungerande rökluckor i trapphus.

UNDERSÖKNINGEN

Brandkåren larmades av väktare som var på plats. De hade enligt egen utsago gjort en kontrollrunda genom källaren c:a 10 minuter innan branden upptäcktes. Då märktes ingen brand. Därefter hade de tagit en kontrollrunda på vindsvåningen och återvände till källarplanet, där man nu upptäckte brandrök och larmade brandkåren. Branden är att betrakta som anlagd. Inga personer skadades. Här kunde egentligen historien slutat, men vid närmare undersökning visade det sig att i kvarteret har det på ett och ett halvt år inträffat en del bränder: Den aa-aa-aa, brand i soprum. Den bb-bb-bb, brand i soprum. Den cc-cc-cc, brand i container. Den dd-dd-dd, brand i container. + källarbranden som beskrivs här. Det är samma person (väktare) som larmat till samtliga bränder. Samma väktare har larmat om c:a 10 bränder i trakten.

SLUTSATSER

Kan man dra några slutsatser? Det skulle i så fall vara att det är bra med alerta väktare som råkar upptäcka så många bränder.