

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Jourhavande brandinspektör blev larmad om en brand i ett kylskåp samt fick frågan om det var något att utreda. Eftersom det var ett ganska nytt kylskåp från 1999 åkte jag dit för att kolla.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Thomas Johansson.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Branden i kylskåpet började med en smäll, därefter började det att brinna efter ett tag gick säkringen sönder.

BYGGNADEN

Byggnaden är en fristående kiosk av enplanstyp.

INSATSEN

Ägaren rev snabbt ut innehållet samt tog hjälp av en kund att släpa ut kylskåpet. Väl ute släckte han skåpet (ett bygge från företaget X) med två hinkar vatten, han viste inte om branden slocknat av sig själv men eftersom det rök hällde han på vatten. Brandförsvaret kom till platsen konstaterade att ägaren gjort ett bra jobb.

UNDERSÖKNINGEN

Branden har börjat i termostaten men inte spridit sig eftersom ägaren var på plats och kunde agera. Tidigare kylskåp av samma tillverkare inlämnad till SKL Conny Olsson genom NN. Brandplats varuhuset X, X-vägen, X-stad den xx-xx-xx.

FÖRSLAG / ERFARENHET

Det finns anledning att titta på övriga skåp av samma fabrikat eller andra kylskåp med inbyggda kompressorer och termostater av samma sort och årgång. Ågarna till detta skåp, företaget Y, är medvetna om problemet och planerar för utbyte av skåpen.