

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i nerlagd dansrotunda med boningshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Lördagen den xx-xx-xx kl. 23.14, larmades station A och station B till en brand i nerlagd dansrotunda med tillhörande bostadshus på X-vägen. Vid brandkårens framkomst visade det sig att det brann kraftigt i bostadsdelen. Första uppgift var att kontrollera dansrotundan, så att inga personer befann sig där. Branden spred sig senare även till dansrotundan som inte gick att rädda. (Se vidare särskild insatsrapport.) Inga personer skadades.

UNDERSÖKNINGEN

Ödehuset är sen en tid tillbaka känt för att vara tillhåll för ungdomar och uteliggare. Branden har börjat i bostadshuset, antingen av ovarsamhet med eld eller så är branden anlagd. Det är svårt att avgöra då branden förstört det mesta av huset. Branden hade vid brandkårens framkomst fått ordentligt fäste och spred sig även till dansrotundan som till största delen var av trä.

SLUTSATSER

Den yy-yy-yy brann det i samma fastighet (rapport inlämnad till Räddningsverket med nr. xxx) och vi varnade då för fortsatta bränder om man inte vidtog vissa åtgärder. Dessa åtgärder vidtogs ej och nu har fastighetsägaren fått hjälp med rivningsarbetet. Fastighetsägaren har efter första branden sökt rivningslov för att på tomten bygga bostäder. Ett stort problem med senaste branden var att brandröken var tät och låg och spred sig in mot X-stads västra och södra delar. Detta fick i sin tur som följd att brandkåren under pågående insats larmades till olika adresser där folk trodde att det brann.