

Brand i pentry i saluhall, tisdagen den xx-xx-xx klockan 08.13. Pentryt var beläget på en entresolvåning i saluhallens norra del. Branden på trinetteskåpet upptäcktes av en anställd, samtidigt utlöstes det automatiska brandlarmet i denna del av byggnaden. En annan anställd hade, cirka en halv timma tidigare, satt på en kaffebruggare och samtidigt tryckt in timer-kontakten. Vad den anställde inte observerade var att trinettens ena värmeplatta stod inkopplad i maxläge 6. På plattorna hade placerats en del föremål, bl.a. en bricka och sannolikt stod också kaffebruggaren här. Nu upptäcktes branden i ett så tidigt skede att skadorna blev begränsade. Dock inte genom brandlarmets rökdetektor vilken satt utanför pentryt och påverkades först när den anställde öppnade dörren. Brandskadorna, förutom ett delvis nedsotat pentry, inskränkte sig till själva trinetteskåpet och den bakomliggande väggspanelen. Trinettens nackdel är dess minimala utrymme mellan diskhon och värmeplattorna. Här stod också ett diskställ, varför naturligtvis kaffebruggaren kom att stå i direkt kontakt med värmeplattan. Trinettens "farlighet" är att dess värmeplattor sällan eller aldrig används, i stället används värmeplattorna som förvaringsplats för kaffebruggare, diskställ och dyl. Om branden fått utvecklas i pentryt kunde sekundärskadorna i den stora saluhallen blivit omfattande. Nu märktes inte mycket av branden i försäljningsdelen. Branden inträffade också innan kunderna hade släppts in, saluhallen öppnar först klockan 09.00. Efter branden kommer samtliga trinetteskåp i saluhallen att ses över. Trinetternas värmeplattor skall förses med egna timers, detta för att undvika felaktiga inkopplingar när annan elutrustning används i pentryt.