

Brand i garage- och förrådsbyggnad på X-gatan, fredagen den xx-xx-xx klockan 09.51. När räddningsstyrkan kommer till platsen, klockan 09.59, var det en fullt utbruten brand i byggnaden. En granne, vilken var den som larmade, mötte upp och meddelade att det inte fanns några gasflaskor i förrådet. Vattenförsörjningen tryggades med tankbilen. Brandhärden var svår att nå med vattenstrålarna då det nedfallna plåttaket låg som ett skyddande lock över. I byggnaden förvarades bl.a. en mängd kartonger innehållande glasögonbågar samt flera burkar med målarfärg. I den del av garaget där branden startade stod bl.a. två större och åkbara gräsklippare. Enligt grannen hade ägaren till brandfastigheten inte varit på platsen på flera dagar.

Brandorsaken blir ju inte speciellt lätt att fastställa; ingen ägare har vistats i byggnaden under de föregående dygnet, ingen nyinställd och upphettad gräsklippare, och ingen elektricitet att skylla på. Det kan naturligtvis inte helt uteslutas att branden har anlagts, men det fanns inga sådana ”vibrationer i luften”. Apropå brandorsaken så skulle ”halmstråt” kunna vara självantändning? Enligt den larmande grannen så höll den drabbade husägaren på att renovera sin fastighet. Målarburkarna i garaget vittnade också om detta. Helt omöjligt är det inte att trasor och dylikt från renoveringen, vilka kan ha innehållit linoljebaserade rester, har förvarats i en sopsäck i garaget. En självantändning kan under vissa betingelser utvecklas under lång tid.