

Brand i naturgasdriven buss på X-vägen, den xx-xx-xx. Branden var med all säkerhet anlagd på ett av passagerarsätena bak i bussen. Branden upptäcktes av chauffören vid ändhållplatsen, vid hållplatsen innan hade några ungdomar klivit av bussen. Gasdriften hade inte med brandorsaken att göra, däremot blev släckningen problematisk, då gastankarna som låg på taket rasade ner i bussen. Den kraftiga branden som följde hotade ett tag omgivande bebyggelse. Bussen blev helt utbränd. Av brandbilden framgår att branden har startat i passagerarutrymmet. Bråk hade förekommit tidiga då skolungdomar åkt med bussen. De boende kring hållplatsen blev rejält uppskrämda av branden. Dessbättre skedde aldrig någon explosion av gastankarna.

