

Lägenhetsbrand på X-gatan, torsdagen den xx-xx-xx kl. 03.59. Vid räddningsstyrkans ankomst till fastigheten, klockan 04.08, ryker det kraftigt från taksektionen varför man befarar en utbruten vindsbrand. Vid kontroll av vindsutrymmet visade det sig att röken kom från ett inbyggt schakt och att branden måste ligga längre ner i fastigheten. Då underliggande lägenhet besiktigades fann man att branden var koncentrerad till dess toalettutrymme. Branden hade här ätit sig ner i golvet, den var på väg att sprida sig i trossbotten och i väggisoleringen. Lägenhetsinnehavaren fanns inte kvar i lägenheten. Branden hade sitt ursprung i en brinnande gryta, som antänts på gasspisen i köket. Då lägenhetsinnehavaren blev medveten om den brinnande grytan bar han helt sonika ut den till toaletten. Tanken kanske var att han där skulle lyckas att släcka grytan, vilket han inte gick iland med. Den brinnande grytan lämnade han således åt sitt, och andra hyresgästers, öde på toalettgolvet. Det var bara en tidsfråga när branden i golvet skulle bryta genom taket till underliggande lägenhet. Spisens gaslåga stod fortfarande och brann när rökdykarna trängde in.

Den brinnande grytan placerades rakt på golvbrunnens plastlock, vilket naturligtvis bidrog till den snabba genombränningen. Att branden inneburit en påtaglig spridningsrisk, både till vind och underliggande lägenhet, framhåller också räddningsledaren i sin insatsrapport; "Fara för brandspridning till annan brandcell, fara för rökspridning till intilliggande bebyggelse. Som en konsekvens av ovanstående har fara för människors liv och hälsa genom giftig brandrök förelegat." Även köksgolvet intill väggen mot toaletten fick friläggas. Trossbottnar i dessa gamla hus kan vara ytterst förrädiska och kan lätt sprida dolda glödhärdar vilka sedan flammar upp efter flera timmar.