

Anlagd brand på X-skolan, söndagen den xx-xx-xx klockan 01.30. Räddningstjänsten kallades till platsen genom det automatiska brandlarmet, och när räddningspersonalen anlände, klockan 01.38, brinner det i fönsterkarmarna samt i gardinuppsättningarna innanför fönstren. Förutom de krossade fönsterglasen brandskadades fönstren och gardinerna brann upp. Dessutom rökskadades lektionssalarna lindrigt. Klockan 02.00 avslutades den regelrätta släckinsatsen, därefter vidtog restvärdesinsatsen med bl.a två rökfläktar, samt utlämpning av skadat material. Till största del höll sig branden på insidan av fönstren, gardin och fönsterkarm. Som synes utgör den utskjutande takfoten annars ett lätt offer för öppna lågor. Här kan man tala om en "Happy-Fire", tidig registrering och en snabb insats från räddningstjänsten minimerade skadorna. I sin insatsrapport noterar också räddningsledaren att det förelegat risk för brandspridning inom de drabbade lektionssalarna, samt faran för ytterligare rökspridning till intilliggande lokaler. Larmet utlöstes av brandröken, jag har ingen vetskap om skolan har ett fungerande inbrottslarm. Risken för rök- och sotspridning till korridoren utanför de utsatta klassrummen hann aldrig bli ett faktum.