

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Den xx-xx-xx av NN, kriminaltekniker och Tommy Broholm, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Flerfamiljshus med sex lägenheter i varje trappuppgång, utvändigt klätt med tegel, gjutna bjälklag och gipsade väggar mellan lägenheterna. Aktuell lägenhet är en etta med kök på första våningen.

HÄNDELSEN

Enligt lägenhetsinnehavaren har han vid 22-tiden lagat mat, pommes frites och stekt fläskkotlett och därefter somnat. Några timmar senare har han vaknat och sett att det brinner i köket. Enligt egna uppgifter har han då larmat räddningstjänsten, samt försökt släcka, för att senare lämna lägenheten och därvid sprida rök till trapphuset. Berörd lägenhet saknade brandvarnare.

UNDERSÖKNINGEN

Det visade sig vid undersökningen vara mycket hög brandbelastning i lgh. Ganska snart kunde det konstateras att primärbranden varit i köket i närheten av spisen, det kunde konstateras att spisen inte varit orsak till branden. Bredvid spisen stod en nersmält kaffebryggare och bredvid kaffebryggaren hittades 4 aluminiumbottnar till värmeljus. Efter undersökning på SKL kunde kaffebryggaren uteslutas som brandorsak, kvarstod misstanken om att värmeljusen varit den troliga brandorsaken.

ERFARENHETER

En brandvarnare hade gjort att lägenhetsinnehavaren förmodligen vaknat betydligt tidigare, vilket troligen hade begränsat skadorna på lägenheten. Den man som bodde i lägenheten fick föras till sjukhus med rökskador.