

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kombinerad kyl/frys (startrelä) i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson.

HÄNDELSEN

Onsdagen den xx-xx-xx kl. 15.41, larmades stationerna A och B till en brand i en lägenhet på X-gatan. Vid brandkårens framkomst visade det sig att det brann i köket, bakom en kombinerad kyl/frys. Rökdykare drog fram kyl/frysen från sitt läge och kunde därefter snabbt släcka branden. Inga personer skadades.

UNDERSÖKNINGEN

Branden har börjat i det ena startreläet till den kombinerade kyl/frysen. Branden hade spridit sig till undersida av ett väggfast skåp ovanför kyl/frys. Det hade även brunnit i och bakom kyl/frys. Kvinnan som skulle flytta in i lägenheten hade startat upp sin kyl/frys, varpå hon strax efter hör "en smäll" och ser lågor under kyl/frysen. Kylen hade varit avstängd i c:a tre veckor. Det kunde snabbt konstateras att det var ett startrelä som orsakat branden. Startreläet är som vanligt tillverkat av företaget X (identifierat märke).

SLUTSATSER

Man kan bara fråga sig vem som skall drabbas nästa gång. Att sådana här bränder kommer att fortsätta är helt klart och det är bara att hoppas att inga människor kommer att skadas eller ännu värre.