

OBJEKTET

Ett femvåningshus i centrala X-stad. Huset består utav 60 läg, totalt varav Socialförvaltningen hyrar 26 servicelägenheter och ett antal utrymme för kontor, matsalar mm. Dessa servicelägenheter ligger på tredje till femte plan. Första och andra plan består utav 26 lägenheter som hyras ut på öppna marknaden. Källarplanet inrymmer garage i hela planet. Huset består utav ett enda trapphus med hiss och trappa till samtliga plan. Trapphuset leder upp till vindsplanet där hissens maskinrum finns. Varje lägenhet har balkong. Storleken på den drabbade lägenheten är 49 kvadrat. Byggnaden är BR 1.

HÄNDELSEN

Vid kl.20.30 på måndagskvällen fick rä-tjänsten larm om lägenhetsbrand X-gatan. I larmet meddelade SOS att en man var i lägenheten. Branden var på fjärde våningsplanet, där tredje till femte våningsplanet är ett serviceboende. Vid brandtillfället fanns två vårdpersonal i huset. Mannen som bodde i den drabbade lägenheten larmade på sitt trygghetslarm varvid en utav personalen gick upp till lägenheten. När hon öppnade dörren var rökutvecklingen kraftig i lägenheten, och hon bedömde att hon inte kunde gå in för att rädda mannen. Mannen kunde endast gå med rullator. Hon sprang ner till tredje våningsplanet för att hämta sin kollega. Dörren till lägenheten lämnade hon öppen. Under tiden har mannen med hjälp utav en annan lägenhetsinnehavare kommit ut i korridoren. Dörren står fortfarande öppen till korridoren där svart tjock rök väller ut.

Rä-tjänsten är nu larmad av personalen. Mannen förs längre fram i korridoren mot trapphuset. Korridoren rökfylls allt mer och nollplanet sjunker. Rä-tjänsten kommer på plats och livräddning blir första prio och rökdykare sätts in. Man hittar den drabbade läg. snabbt och släcker branden. Under tiden börjar ventileringen. Evakuering av våningsplanen startar när bedömningen görs att lägenhetsdörrarna kan öppnas. Korridorerna på det fjärde och femte våningsplanet är rökskadade. Huset har inget automatiskt brandlarm kopplat till SOS och rä-tjänsten, men varje läg. har 10-års brandvarnare samt att korridorerna har brandvarnare som är ihopkopplade.

UNDERSÖKNINGEN

Omständigheter

Vid brandutredningen av branden som gjordes av polisens tekniker och undertecknad konstaterades att tv-app. orsakade branden. Rökutveckling har varit kraftig. Ingen brottsmisstanke.

Ett serviceboende som är enskilt boende, där man väljer som boende om man vill ha trygghetslarm eller ej. I detta fallet var det trygghetslarmet som räddade denna boende. Personal finns i huset mellan kl.07-22 alla dagar. Nattetid finns ingen personal på serviceboendet. Samtliga som evakuerades fick hjälpas ut. Ett enda trapphus där dörrpartier har stått uppställda med kilar, och att dörrtätning saknas. Detta påtalades vid senaste brandsynen. Det finns inget automatiskt brandlarm kopplat till SOS och rä-tjänsten. Personalen som jobbar på socialförvaltningen skall genomgå brandskyddsutb. var fjärde år. Denna personal som jobbade den aktuella kvällen har inte fått denna utbildning. Det skall sägas att socialen sköter detta bra, men här skett en miss. Nattetid när boende trycker på trygghetslarmet så kan det ta mer än 20 min. innan personal kan vara hos den som larmar. Det systematiska brandskyddsarbetet och den interna brandskydds kontrollen har inte kommit igång på serviceboendet. Objektet är inte skyldig att lämna in brandskyddredogörelse.

Primärbrand

TV-apparat i vardagsrummet.

Brandorsak

Brand i TV- apparat. Andledning okänd.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER - UTLÅTANDE

Serviceboendet har ett antal brister som skall åtgärdas, och en tillsyn har gjorts på objektet med socialförvaltning och ägare av fastigheten. Ett automatiskt brandlarm kommer att krävas som är direktkopplat till SOS och rä-tjänsten. Dörrpartier ses över och tätas enligt tidigare anmärkning.

Aktuell personal och övriga skall genomgå BKA-utb. snarast. Den interna brandskyddskontrollen skall påbörjas snarast ihop med fastighetsskötare och skall göras en gång per kvartal.

Rä-tjänsten från X-stad och X-by, polisen och amb. samt ledig personal från socialen som var på möte i fastigheten mitt emot denna gjorde ett snabbt och bra ingripande vad gäller branden, utrymningen och inkvartering i annat boende under kvällen.

Underlag och förutsättningar för utlåtet

Besök på brandplatsen, utredning ihop med polisens tekniker, samtal med rä-ledare.



Otåta dörrar i gräns mellan korridor och trapphus.

