

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i sommarstuga

OBJEKT

Byggt i slutet på 1970-talet. Objektet är enplansbyggnad där stomme och bärande bjälklag är av trä på torpargrund. Fasaden är liggande. Fjällpanel och taktäckningen är betongpannor, värmen är en öppen spis och direktverkande el. I objektet finns ingen brandvarnare och ingen släckutrustning.

HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i sommarstuga

Larmtid: kl. 17:46

Framkomst: kl. 18:09

Före framkomst:

En granne upptäckte att det rök från den aktuella sommarstugan. Grannen gick till sommarstugan för att kontrollera. Vid framkomsten upptäckte han att röken kom inifrån och ringde 112 för att larma.

Vid framkomst:

Sommarstugeområdet är tvåstationslarm, X-stad och Z-stad. Å-stad går till brytpunkten X, eftersom brandplatsen är så långt från tätorten X-stad.

Det rök kraftigt från alla ventiler och otätheter runt fönster. Inga fönster hade gått sönder. Räddningstjänsten bröt upp entrédörren och kylde brandgaserna. Brandröken var mycket tät och det var mycket varmt i sommarstugan. När röken hade lagt sig så upptäcktes branden, på golvet till vänster om entrédörren.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och Polisen i X-stad anlände till brandplatsen den XX-XX-XX kl. 13:40.

På tisdagen var ägaren och tittade till sommarstugan. Eftersom det skulle (enligt väderrapporten) bli minusgrader, så aktiverades ett el-element i vardagsrummet. På entrédörren har räddningstjänsten knäckt låscylindern för att komma in i objektet. Till vänster innanför dörren på väggen vid golvet har branden startat i en utanpåliggande elkontakt. Branden har spridit sig till väggen och golvet. Golvet hade isolering av "frigolit" och golvbeklädningen är "klickgolv". Någon form av el-fel har uppstått i elkontakten eller att gnagare ha åstadkommit ett elfel. Ingen form av brännbar vätska i brandområdet kunde konstateras, brandbilden i brandområdet var ej sådan. Enligt ägaren, så fanns ingen brandvarnare i objektet.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomfördes, har hela sommarstugan totalskadats. Ingen brandspridning till närliggande fastighet.

SLUTSATS

- Orsaken till branden är, någon form av elfel.
- Brandfarlig vara kan med stor säkerhet uteslutas.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Enligt Lagen (2003:778) Skydd mot olyckor skall sommarstugan förses med brandvarnare. Ägaren har infomerats.



I röda ringen är brandstarten i vägguttaget. Röda pilen visar vägguttag. Gula pilen visar elkablar till spis och till värmeelement i vardagsrummet.