

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Lägenhetsbrand på X-gatan den xx-xx-xx. Kl 14:17. Kontaktperson på fastighetsbolaget X NN. Undersökningen begärd av försäkringsbolaget X.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Christer Onegård. brandförsvaret.

## **BYGGNADEN**

Byggnaden är ett sex vånings bostadshus. Byggt på 1940-talet. Renoverad och ombyggd 1996.

## **AKTUELL LÄGENHET**

Lägenheten är på fyra rum och kök, belägen på femte våningen.

## **HÄNDELSEN**

Golvläggfirman X skall göra ett nytt tätskikt på balkongen. Förvaltare NN går på eftermiddagen upp för att se om arbetet är klart. Han hör då brandvarnaren tjuta i lägenheten. Han ringer då till lägenhetsinnehavaren som kommer hem och man konstaterar att det brinner i lägenheten. Man stänger dörren och ringer brandförsvaret. Brandstation A med tre bilar anländer 14:25. Man gör angrepp både från balkong och lägenhetsdörr. Branden slås ner omgående.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Golvläggfirman X lägger ett nytt tätskikt på balkongen, man använder öppen låga. En pyrande brand startar i drevningen runt balkongdörren. Branden sprider sig till golvet i vardagsrummet och antänder även en byrå, som är placerad innanför balkongdörren.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning har förelegat i första hand till hela lägenheten, i andra hand till övriga lägenheter.

## **SLUTSATSER**

Branden har startat på grund av heta arbeten.

## **ERFARENHETER**

Hade inte en fungerande brandvarnare funnits hade troligen en totalbrand inträffat. När man hör en brandvarnare tjuta bör man omedelbart ringa brandförsvaret, denna brand kunde ha fått betydligt allvarligare konsekvenser.