

OBJEKTET

En enplansvilla med källare som ligger mitt i stad X ca. 2 km. från brandstationen. Huset var uppmurad av sten med ytterväggar av revitering. Taket var uppbyggt med trätakstolar och har tegel på yttertaket. Källaren har gjutet valv mot bottenvåningen av huset. Huset är byggt i början på 1950-talet. Huset har haft oljeeldning.

HÄNDELSE

Vid middagstid har den ensamma damen lagat mat på spisen. Hon rörde sig i huset då hon hörde att det smällde i köket vid fläkten. Det började brinna i fläkten som tog rejäl fart. Kvinnan tog sig ut ur huset och sprang över till grannen, men hon glömde att stänga ytterdörren. Grannen sprang över för att titta efter hur mycket det brann, och beslöt att springa tillbaka till sitt hus för att hämta en brandsläckare. När han kom tillbaka för att släcka tvingades han att backa ut pga. av den kraftiga röken. Han sprang tillbaka till sitt hus för att larma rä-tjänsten. När rä-tjänsten var på plats efter några min. brann hela köket och även endel utav närliggande rum. Ett snabbt brandförlopp. Kvinnan är 82 år och bor ensam.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen visar det sig att en spisplatta är påslagen. Köksfläkten var en fläkt märke X där imkanalerna rengjordes utav sotaren sju år tidigare. När man följer imkanalen upp till vinden har branden spridit sig utmed imkanalens ytterväggar och till en takstol och innertaket. Imkanalen har bestått utav eternitmaterial. Det är osäkert hurvida fläkt och imkanal är rengjorda efter sotarens förra besök. Det har varit ett snabbt brandförlopp där den öppna ytterdörren har gjort sin del. Sedan kan man misstänka hur fläkt och imkanal har sett ut. Kvinnan som är 82 år är inte riktigt klar i sin berättelse om hur detta har gått till. Brandvarnare har funnits i huset.

ORSAK

Kvinnan som bodde ensam har lagat mat, som hon förmodligen glömt på spisen. Torrkokning. När jag pratade med kvinnan har hon inte riktigt begrepp om händelsen. Det går inte att klargöra vad hon egentligen har gjort, men man kan konstatera att en utav spisplattorna har varit tillslagen.

ERFARENHETER

En ensam gammal kvinna 82 år kanske skulle ha timer till spisen. Den öppna ytterdörren har bidraget till det snabba brandförloppet. Om kvinnan larmat rä-tjänsten direkt, har inte skadorna blivit så stora. Att imkanaler inte skall kontrolleras av sotaren längre på villor, bidrar med säkerhet att inte ägare eller innehavare kommer att rengöra detta i framtiden som man bör göra. Brandvarnare har funnits i huset.