

## **VID RÄDDNINGSTJÄNSTENS ANKOMST**

Vid styrkans ankomst till butikslokalen, klockan 18.24, brinner det i en av varuhyllorna inne i butiken. Den kraftiga rök- utvecklingen hade fyllt hela butikslokalen med brandgaser. Rökdykarna fick snabbt branden under kontroll, varefter lokalen rökventilerades med hjälp av insatta fläktar. Ingen människa kom dock till skada vid branden.

## **HÄNDELSE**

Branden hade anlagts i en varuhylla, där en mängd chipspåsar var exponerade. Allt talar för att en kund uppsåtligt har antänt chipspåsarna. Chipsen innehåller bl.a. en del fett vilket bidrog till den kraftiga rökutvecklingen i butiken. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur många kunder som fanns i butiken vid brandutbrottet, eller hur evakueringen av dessa löstes. Övervakningskameror fanns monterade omedelbart ovanför den aktuella chips-hyllan, tyvärr var inte dessa i bruk. Vid mitt samtal med två butiksanställda kunde dessa inte tipsa om några misstänkta till anläggandet. För dem som har sett informationsvideon, om bränder i chips och övriga likartade produkter, är det lätt att inse vad som kunde ha inträffat vid denna brand. Dessa produkter brinner efter bara några sekunder med en kraftig rökutveckling som följd, det vill till att ev. kunder i butiken snabbt blir varse en sådan brand. Man får innerligt hoppas att brandanläggelsen var en engångsföreteelse. Tittar man sig runt i en livsmedelsbutik i dag finns det onekligen en hel del brännbart. Förutom hyllmetrar med chips och snacks finns det mängder av pappersvaror i form av hushålls- och toapapper.

## **ÅTGÄRDER**

Kameraövervakningen borde naturligtvis kompletteras med ett automatiskt brandlarm. För några år sedan anlades 13 bränder i en butik, av samma storlek som den nu aktuella. Bränderna anlades i bl.a. pappers-hyllor, och just dessa orsakade så kraftig rökutveckling att kunderna skyndsamt fick utrymma butiken. Efter det att polisen monterat upp kameror i butiken kunde gärningsmannen gripas.