

VID ANKOMST

Vid räddningspersonalens ankomst, klockan 12.30, trängde röken ut från det aktuella badrumsfönstret, glasrutan var värmsprängd men några lågor syntes inte. Rökdykarna genomletade snabbt lägenheten som bestod av två rum och kök. Inga boende var hemma vid brandutbrottet, vare sig i brandlägenheten eller i den ovanliggande. Lägenheten var helt rökfylld men branden, vilken var koncentrerad till badrummet, hade till stor del falnat ner. Lägenheten blev i övrigt kraftigt rök- och sotskadad.

ORSAK

Branden har av allt att döma pågått en god stund innan den upptäcks, sotningen talar för detta. Branden hade startat på eller i den tvättmaskin som fanns i badrummet. Dörren till badrummet har varit öppen under branden. På tvättmaskinen fanns också resterna av brända textilier, sannolikt har här stått en tvättkorg. Intill tvättmaskinen smälte duschkabinen ner. I vardagsrummet hängde det tvätt på tork, vilket talar för att tvättmaskinen varit i bruk under förmiddagen. Om den däremot var under drift vid brand- utbrottet har jag inte kunnat fastställa.