

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i värmedyna placerad i säng, hos 90-årig kvinna.

## UTFÖRD AV

Hasse Wikberg, räddningstjänsten.

## OBJEKT

Lägenhet är en tvåa på andra våningen i ett 5-vånings flerbostadshus. Fastigheten ägs av ett kommunalt fastighetsbolag. Kvinnan, 90 år, bor ensam i lägenheten och har trygghetslarm kopplat till hemtjänsten. Lägenheten saknar såväl brandvarnare som släckutrustning.

## HÄNDELSEN

Vid 22-tiden på kvällen satte kvinnan, en stund innan hon skulle gå till sängs, på värmedynan för att få det lite varmt om sina fötter.

Kvinnan tar en insomningstablett och går till sängs. När hon lagt sig känner hon hög värme, hon bränner sig. Hon slänger av sig täcket och står upp.

Det slår upp lågor från värmedynan vid sängens fotända. Omedelbart går hon fram till vägguttaget och drar ut kontakten till värmedynan.

Därefter tar hon den vattenkaraff, hon har stående på nattduksbordet och släcker branden. Kvinnan bär ett trygghetslarm som går till personal på ett servicehus c:a 200 meter från hennes bostad. Hon trycker på larmet och personalen på servicehuset hör henne ropa "det brinner, men jag tror jag har släckt". Personalen, släpper vad de har för händer, hämtar nyckeln till kvinnans lägenhet och springer dit.

När de kommer fram känner de redan i trapphuset stark röklukt.

Kvinnan är kvar i lägenheten. De öppnar dörren till hennes lägenhet.

Medan en av dem hämtar ut kvinnan, larmar den andra via 112.

Såvitt personalen från servicehuset kunde se verkade branden vara släckt, men lägenheten var full av rök. De stänger dörren till lägenheten och inväntar räddningstjänsten. Kvinnan hade andats in en hel del rök och var chockad över händelsen. Hon avfördes med ambulans till sjukhus för kontroll, där hon kvarstannade över natten.

Vid räddningstjänstens framkomst var det ordentligt med rök i såväl trapphus som i lägenheten. Branden var dock släckt. Akut RVR-insats vidtog, med rökventilation av lägenhet och trapphus.

## UNDERSÖKNING

Värmedynan ligger på plats vid fotändan av sängen. Den är av fabrikat X (identifierat märke) och kraftigt brandskadad.

Brandskador finns på två olika ställen i värmedynan. Mindre brandskador i täcke och lakan. I övrigt inga brandskador.

Värmedynan ligger vikt i sängen. Då värmedynan smält ihop i detta tillstånd, kan konstateras att den också varit vikt vid brandutbrottet.

(Enligt instruktion får den ej användas i vikt tillstånd). Värmedynan var inköpt för c:a 4 år sedan och saknar inbyggda säkerhetsanordningar. Värmedynan har använts regelbundet.

## SLUTSATS

Värmeslingorna i värmedynan har p g a att den varit viken eller av annan anledning skadats, med påföljd att delar av värmedynan överhettats. Detta har lett till en glödbland, som enligt kvinnans utsago, övergick till en lågande brand när täcket avlägsnades.

## ERFARENHETER

Bränder i värmedynor och liknande produkter är tyvärr allt för vanliga. Enligt uppgift har förbättringar utförts på de produkter som idag saluförs. Många äldre produkter finns dock fortfarande ute, kanske framförallt bland äldre människor. Viktigt att informera

personal inom äldreomsorg och kanske genom pensionärsföreningar om risker med dessa produkter. Rutiner för hur personalen bör hantera trygghetslarm bör kanske diskuteras/ ses över. Är det lämpligt, ur säkerhetssynpunkt, att servicehuset töms på personal vid ett trygghetslarm? I så fall hur långt bort? Hur länge? Osv.



*När räddningstjänsten kommer till platsen.*