

OBJEKT

Hela industrifastigheten, som inrymmer ett flertal företag, har en storlek av cirka 30x70 meter. Aktuellt företag ligger i byggnadens ena gavel, verksamheten består i framställande av bl.a. reklamskyltar.

HÄNDELSE

Innehavaren uppger att han lämnade produktionslokalen vid 22-tiden på kvällen. Han märkte då inget särskilt, något som ev. skulle kunna förklara branden. Vid den primära brandplatsen, på industrilokalens nedre plats och i anslutning till ytterfönstret, stod en fast ansluten kompressor som dock inte hade varit i drift. Där fanns också några bildäck samt en värmefläkt. Sannolikt stod även en sopsäck i direkt anslutning till brandplatsen. Efter mitt samtal med innehavaren, vilken uppgav att vare sig kompressor eller värmefläkt var i drift, lutar det mycket åt att branden har startat i sopsäcken. Okänt däremot vad som i sådana fall har tänt innehållet. Helt klart är att branden har pågått under ett flertal timmar, samt att den har startat efter klockan 22.00. Enligt innehavaren så är inte rökning tillåten inne i produktionslokalen, varför han helt avfärdar teorin om en ev. kastad fimp i soppåsen.

SAMMANFATTNING

Branden, som upptäcktes av en anställd på ett grannföretag, har pågått under ett flertal timmar. Den har startat i anslutning till fönstret mot gaveln, där också kompressorn varit fast förankrad. Man kan ju inte helt utesluta att kompressorn eller värmefläkten har antänt soppåsen, vilken var placerad i en hjulförsedd ställning. Branden kan också ha startat i själva sopsäcken av en annan tändkälla. Det finns dock inga tecken som tyder på att branden anlagts utifrån.