

HÄNDELSE

Grannar och förbipasserande bilist upptäckte rökutveckling från ett fönster på andra våningen och larmade räddningstjänsten. Då räddningstjänsten från X-by anlände till platsen klockan 16:29 rapporterade man att man såg rökutveckling från andra våningen men ingen öppen eld. Rökdykare sändes in för att försöka lokalisera varifrån röken kom, hela huset var fyllt av tjock rök och sikten obefintlig. Förstärkning begärdes från 3 ställen. Rökdykarna hade lyckats lokalisera brandhärden till ett TV-rum på första våningen, brand även i ett angränsande rum. Branden släcktes ner och ventilation tog vid. Samtidigt sågades delar av golv och tak upp för att kunna släcka dolda brandhärder. Husets innehavare var vid brandställen inte hemma utan kom hem senare och såg hela brandstyrkan på platsen, hon chockades men ville stanna kvar.

UNDERSÖKNING

Utförde tillsammans med näpotekniker NN vid polisen undersökning av denna byggnad den xx-xx-xx. Två rum på första våningen uppvisar stora brandskador, resten av första våningen är rök- och värmeskadad. På övervåningen förekommer vissa rökskador, på vinden har man sågat upp golvet på några ställen för att komma åt krypbränder. Djupast brandskador finns i ett rum som använts som TV-rum, branden har med stor säkerhet startat i TV-apparaten (oklart vad som hänt i denna), för att därefter sprida sig till angränsande rum. I fastigheten fanns konst till ett mycket högt värde, det mesta räddades ut i ett tidigt skede men blev någon rökskadat. TV apparaten i vilken branden har startat var av märke X (identifierat märke).

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brand och rökspridning inom egna fastigheten.