

Källarbrand i handels- och kontorsfastighet på X-gatan, måndagen den xx-xx-xx klockan 11.45. Den aktuella källarlokalen hade direktgång från X-gatan. En del brandgaser trängde upp i trapphuset samt till åtminstone en butik i passagen mellan X-gatan och Y-gatan.

När räddningspersonalen anländer, klockan 11.52, möts man av innehavaren till källarförrådet. Rökdykarna lokaliserar snabbt branden till ett av källarförråden där den är koncentrerad till en spis. På spisen har bl.a. plastback och träreglar brunnit, en av spisplattorna var också i inkopplat läge. Efter avsläckning rökevakuerades källaren med hjälp av fläktar.

Om spisplattan kopplats in av våda eller medvetet har inte gått att fastställa. Spisens inkoppling verkade i alla fall inte vara normenlig, d.v.s. trefasinkoppling saknades i utrymmet. Spisens anslutning till el-kontakten i väggen hade dock inget med brandorsaken att göra. Väggar och tak i utrymmet kontrollerades därefter med värmekameran, detta för att undvika en dold spridning i källarbjälklaget.

Källarlokalen blev totalt nedsotad av branden. Brandrester låg delvis fastbrända på den ena spisplattan. Vad man använde spisen till i detta utrymme framgick aldrig. Förrådet nyttjades av en matbutik, men man får väl utgå ifrån att det inte lagades någon mat i denna miljö...?

Räddningstjänsten avslutade sin insats på platsen klockan 13.13. Fastighetsägarens representant tog själv hand om det eventuella restvärdesarbetet.