

SAMMANFATTNING

Brandvarnaren varskodde grannarna som larmade. Lgh-dörren var olåst men ingen människa befann sig i brandlägenheten när Rlj anlände. Släckningen gick bra trots onormalt stor brandbelastning i lgh.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om värdslöshet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, Räddningstjänsten i X-stad.

OBJEKTET

Objektet är en flerbostadsbyggnad i tre plan med tre likartade trappuppgångar. Den aktuella lgh var belamrad med allsköns bråte vilket innebar att brandbelastningen måste betecknas som ovanligt hög. Mest oreda var det i sovrummet där branden startat.

HÄNDELSEN (Utdrag ur insatsrapporten)

”Inringaren talade om tjutande brandvarnare samt att svart rök vällde ut från lägenheten. Okänt om någon var hemma. Ingen utrymning skedde. Polisen var före oss på platsen. Dessa meddelade att det var full fyr i lägenheten. Lägenhetsdörren var olåst, varför det gick snabbt att komma in. Den ligger på 3 vån. Kraftig rökutveckling då det senare visade sig vara i sovrummet, dubbelsäng mm., som branden uppstått. Äldre "stenhus" varför branden "stannade" i inredningen. Vi beredde oss tillträde till lägenheten på formellt sätt då ingen var hemma. Lägenhetsdörren var olåst. Polisen spärrade platsen för utredning. Vaktbolaget X kontaktades som ombud för fastighetsägaren för att sätta igen fönster som gått sönder.”

UNDERSÖKNINGEN

Lgh-innehavaren hade gått ut ur lgh ca 15 minuter före brandstart. Han märkte då inget särskilt. Branden startade i sängen eller i dess omedelbara närhet i sovrummet. Möjligheter fanns då hela rummet var belamrat med allsköns bråte av brännbar karaktär. Brandförloppet var hyfsat lugnt då det mesta av det brännbara var fibröst. Skadorna i sovrummet blev stora med lgh i övrigt fick enbart värme- och rökskador. Exakt vad som orsakat branden är svårt att fastställa men rökning alt levande ljus ligger nära till hands. Någon som befann sig i lgh omedelbart före brandstart bör vara anstiftaren.

SPRIDNINGSRISK

Risken för spridning var stor.

SLUTSATSER

Trots stor brandbelastning blev skadorna begränsade. Räddningstjänstens insats blev lyckad mkt tack vare snabb larmning och att lgh-dörren var olåst. Taktiken var enkel: släck branden omedelbart.

ERFARENHETER

Trots en ”liten” insatsstyrka så kunde branden bemästras utan onödig fördröjning.