

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om vårdslöshet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid Räddningstjänsten i X-stad.

OBJEKTET

Objektet är en lång flerbostadsbyggnad med 6 trappuppgångar i två plan uppförd på 40-talet. Den aktuella lgh bestod av tre rum och kök. Den var normalt inredd för en familj på två vuxna och två barn.

HÄNDELSEN

Familjen var inte hemma. Grannar såg rök tränga ut från lgh-fönster och larmade. Brandvarnaren verkar ha fungerat men ingen upptäckte pipandet. Rtj bröt sig in i lgh som var helt rökfylld. Branden var begränsad till området runt en i vardagsrummet placerad bokhylla. I bokhyllan fanns en TV med tillhörande DVD- och videospelare samt en dekoder av okänt fabrikat avsedd för parabolmottagning. En hyfsat enkel insats som dock hanterades som om klockorna stannat på 80-talet. De prylar som förmodligen orsakat det hela lämpades helt sonika ut på gården genom balkongdörren. Sorgligt.

UNDERSÖKNINGEN

Efter en del pusslande ute i det fria konstaterades att dekodern, med till visshet gränsande sannolikhet, via ett tekniskt fel inombords överhettats och därefter antänt ovanför placerade manicker såsom en video och en TV. Därifrån spred sig branden till väggen bakom bokhyllan och delar av densamma. Förloppet förefaller ha varit långsamt. Betongen i väggarna var ordentligt uppvärmd. Föresäkringsbolaget X, som är den drabbades bolag, kan om de vill låta undersöka dekodern närmare.

SPRIDNINGSRISK

Någon direkt spridningsrisk uppstod aldrig. Branden får anses ha varit ventilationskontrollerad.

SLUTSATSER

Den första misstanken om vårdslöshet visade sig ogrundad. Elektriska manicker är opålitliga.

ERFARENHETER

Trots normal försiktighet kan brand uppstå.