

## Mail-växling med Ulf Erlandsson, Räddningsverket

**Kent Dornelius:** Jag vill gärna delge dig information om en elpanna/varmvattenberedare som orsakade larm om soteld i torsdags kväll. Jag tog några bilder som jag bifogar. Initialt var det bakom/i knappsatsen som orsakade störningen. Larmutropet gällde som sagt soteld... Ägaren av bostadsrätten agerade rätt genom att skruva ur säkringarna och stängde dörren till utrymmet, det var lugnt när vi kom fram.

**Ulf Erlandsson:** Tack för informationen om "sotelden" i elpannan. Det verkar som om det blivit glappkontakt och värmeutveckling i effektreglagen. Det är inte så ovanligt. Orsaken är att det är fråga om mycket stora effekter med upp till 9100W. En dåligt åtdragen kabelklammer eller annan okontakt ger snabbt stor värmeutveckling... Jag sparar ditt mail och bilderna på samma sätt som en brandutredning så finns ärendet med om det skulle dyka upp flera bränder av samma typ.

