

ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand på tredje våningen i ett flerfamiljshus på X-vägen i X-stad. Larm via SOS i X-stad till räddningstjänsten tisdag den xx-xx-xx klockan 15.52.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rapporten bygger på samtal med insatsledaren och lägenhetsinnehavaren

BYGGNADEN

Ett 5-vånings hyreshus innehållande 24 lägenheter. Huset är byggt i mitten på 90-talet.

HÄNDELSEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS

Larm inkom till räddningstjänsten via SOS i X-stad den xx-xx-xx klockan 15.52. Räddningsstyrkan i X-stad ryckte ut med 8 man med släckbil, tankbil, hävare och ledningsbil. Det var personer som hade sett att det rök ut ifrån ett fönster och larmade. När styrkan kom till plats hade en del lägenheter utrympts och man fick tidigt reda på att det fanns inga personer i den aktuella lägenheten. Rökdykarna bröt upp lägenhetsdörren. Lägenheten var helt rökfylld, efter ett par minuter kunde man lokalisera branden som snabbt släcktes. En övertrycksfläkt användes tidigt för att förbättra sikten för rökdykarna och för att få bort röken i trapphuset och lägenheten. Man konstaterade att det hade brunnit i en dammsugare och i väggen bakom dammsugaren. Det fanns bara små rester kvar av dammsugaren. Kontakt togs med lägenhetsinnehavaren och fastighetsägaren kontaktades om rökskadorna i trapphuset.

BRANDORSAKER

Det är helt säkert att branden har startat i dammsugaren. Enligt lägenhetsinnehavaren hade man använt dammsugaren på måndagskvällen och låtit den stå framme med kontakten ansluten i vägguttaget. Under dagen hade det pågått omkopplingar av elen i huset. Kontakter har tagits med elektriker om dessa omkopplingar kan ha någon att göra med branden, men säger att det knappast är troligt. Dammsugaren var av märke X (identifierat märke), inköpt ny i våras.

ERFARENHETER

Man bör inte ha elektriska apparater anslutna när det inte är nödvändigt.



Det som fanns kvar av dammsugaren var slingan med koppar från sladdvindan, en del av slangen och metallröret.