

SAMMANFATTNING

Någon har slagit sönder ett högt sittande fönster i en varusluss till en restaurang, hållt in brandfarlig vätska genom hålet och tätt på. Lokalen var dock sprinklad vilket gjorde att skadorna inskränkte sig till några uppbrunna sopsäckar och läskbackar. Sekundärskadorna blev minimala.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Misstanke om brandanläggelse.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är en kombinerad galleria, innehållande ett 30-tal butiker och restauranger, samt många bostäder från våning två och uppåt till vån fem. den del av byggnaden som upptas av gallerian är helsprinklad. Angränsande byggnader i kvarteret innehåller även dom butiker, kontor och bostäder. Startutrymmet är en inlastningssluss och tillika personalingång till en lunchrestaurang. Här förvaras gods på väg in- eller ut från restaurangen. Utrymmet är ca 10 m².

HÄNDELSEN

Någon har slagit sönder ett högt sittande (ca 2.5 m) fönster till ovan nämnda varusluss, hållt i någon brandfarlig vätska genom hålet och tätt på. Branden blev troligen omedelbart mkt intensiv vilket gjorde att det i utrymmet sittande sprinklerhuvudet tidigt löste ut och släckte branden. Sprinklersystemet är naturligtvis larmat vilket innebar ett snabbt larm till Rtj. Vårt problem blev snarare att få hejd på vattenströmmen än brandsläckning. Det angränsande restaurangköket fick sitt golv tvättat gratis av de med rvr sysselsatta brandmännen.

UNDERSÖKNINGEN

Ingenting tyder på att något annat än det ovan beskrivna varit orsaken.

SPRIDNINGSRISK

Någon egentlig spridningsrisk förelåg inte och det tack vare sprinklern.

SLUTSATSER

En uselt anlagd brand som släcktes av byggnadens sprinkleranläggning.

ERFARENHETER

Sprinkler är bra! Våra verktyg och möjligen även handhavandet av verktygen för tätning av sprinklerhuvuden lämnar en del i övrigt att önska.